


**Hadcové spony**

pro vysoký tlak

Nerezová ocel A2 W4

maximální provozní tlak se může lišit v závislosti na typu použité hadice

pro hadici Ø d1	a	s	b	Šroub	Moment [Nm] max.	max. tlak v barech
17-19	18	0,4	19,8	M6	10	40
19-21	18	0,4	19,8	M6	10	40
21-23	18	0,4	19,8	M6	10	40
23-25	18	0,4	19,8	M6	10	40
25-27	18	0,4	19,8	M6	10	40
27-29	18	0,4	19,8	M6	10	40
29-31	20	0,8	22	M7	12	35
31-34	20	0,8	22	M7	12	35
34-37	20	0,8	22	M7	12	35
37-40	20	0,8	22	M7	12	35
40-43	20	0,8	22	M7	12	35
43-47	20	0,8	22	M7	12	35
47-51	20	0,8	22	M7	16	30
51-55	20	0,8	22	M7	16	30
55-59	20	0,8	22	M7	16	30
59-63	20	0,8	22	M7	16	30
63-68	20	0,8	22	M7	16	30
68-73	25	1	27,5	M8	30	20
73-79	25	1	27,5	M8	30	20
79-85	25	1	27,5	M8	30	20
85-91	25	1	27,5	M8	30	15
91-97	25	1	27,5	M8	30	15
97-104	25	1	27,5	M8	30	15
104-112	25	1	27,5	M8	30	10
112-121	25	1	27,5	M8	30	10
121-130	25	1	27,5	M8	30	10

maximální provozní tlak se může lišit v závislosti na typu použité hadice

Article#	pro hadici Ø d1	a	s	b	Šroub	Moment [Nm] max.	max. tlak v barech
3511566	130-140	28	1,2	31	M10	45	6
3511567	140-150	28	1,2	31	M10	45	6
3511568	150-162	28	1,2	31	M10	45	6
3511569	162-174	28	1,2	31	M10	45	3
3511570	174-187	28	1,2	31	M10	45	3
3511571	187-200	28	1,2	31	M10	45	3
3511572	200-213	28	1,2	31	M10	45	3
3511574	213-226	28	1,2	31	M10	45	3
3511575	226-239	28	1,2	31	M10	45	3
3511576	239-252	28	1,2	31	M10	45	3